

Obra de emergencia para reparación del paseo de Griells en el Estartit

Problemática

Los fuertes temporales de lluvia y viento que se han producido durante los meses de septiembre y octubre de 2015. Han afectado a la escollera y el paseo de Griells.

Actuaciones

Se procede a la colocación de una nueva escollera en aproximadamente 75 mts lineales; en otros 75 mts lineales se ensanchará y recolocará la escollera existente, también se procederá a pavimentar todo el paseo.

Situación: Finalizada

Plazo: 2 meses

Presupuesto: 193.000,00 €

Coordenadas: 511425,6 E , 4663078,7 N (Huso 31)

Galería de imágenes

Haga click sobre la imagen para ver la galería del proyecto a tamaño completo:



